

行政相对人名称	平顶山市石龙区双喜加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404L70837394P(1-1)
法定代表人	张东涛
地址	石龙区 207 国道与韩梁路交叉口
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	马延伟、李国宾、刘鲁峰, 证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000075</u> 、 <u>410404000071</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2023.10.23
行政检查地点	平顶山市石龙区双喜加油站
行政检查结果	1. 完善应急预案资料; 2. 完善培训档案资料; 3. 清理罐区落叶;
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	

行政相对人名称	宝丰县益民洗煤焦化有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404755185082W(1-1)
法定代表人	刘咏
地址	李家庄村西
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	马延伟、李国宾、刘鲁峰，证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000075</u> 、 <u>410404000071</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	202310.24
行政检查地点	宝丰县益民洗煤焦化有限公司
行政检查结果	1. 完善培训档案； 2. 缺少演练前培训； 3. 氧气乙炔混放。
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	

行政相对人名称	平顶山市鑫之源耐火材料有限责任公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	914104046959319X3(1-1)
法定代表人	赵家让
地址	平顶山市石龙区夏庄村东
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	马延伟、刘鲁峰，证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000071</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2023.10.11
行政检查地点	平顶山市鑫之源耐火材料有限责任公司
行政检查结果	1、天然气管道部分流向标识不清； 2、车间部分灭火器缺失； 3、车间部分电箱未上锁；
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	

行政相对人名称	河南中鸿集团煤化有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	914104681793877K(1-1)
法定代表人	高西林
地址	平顶山市石龙区关庄村
行政检查类别(日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员(执法 证号)	刘金水、马延伟、李国宾，证件号码为 <u>410404000070</u> 、 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000075</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2023.10.13
行政检查地点	河南中鸿集团煤化有限公司
行政检查结果	1、化工厂粗苯工序产品泵房北墙外停用管道停用牌模糊不清，需重新标识。 2、炼焦厂1号拦焦车液压站电磁阀渗油，需及时处理。 3、动力厂1号燃机锅炉汽包压力下限标识模糊。 4、甲醇厂净化排污扩容器现场液位计有断层，需及时处理。
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	