

# 煤矿行政检查公示（平顶山裕隆润达煤业有限公司）

检查单位	经营单位地址	检查人	检查时间	检查内容	检查结果
平顶山裕隆润达煤业有限公司	石龙区山高村北300米	尹鸿升 杜群峰 杨广欣	2023年6月29日	1、关键岗位 2、制度台账 3、雨季防汛 4、安全培训 5、防汛演练	检查结果 1. 配电房当班值班人员脱岗，配电柜前绝缘台高度不足。 2. 调度中心交接班记录填写不规范，交接事项填写不清晰。 3. 雨季“三防”专用仓库电话损坏，不畅通，需检修。 4. 培训教室内缺少培训教材，及事故警示教育影像资料和贯彻学习记录。责令限期改正。 5. 煤矿防汛演练效果评价报告内容有缺失项，需补充完善。

## 煤矿行政检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

检查单位	经营单位地址	检查人	检查时间	检查内容	检查结果
宝丰嵩阳盛源煤业有限公司	宝丰县大营镇宋坪村南1千米	杜群峰 王军伟	2023年6月16日	1、安全监测监控系统 2、安全制度 3、防汛管理 4、安全防护 5、顶板管理 6、井下防治水	<p>1. 矿调度中心安全监测监控皮带巷监控画面出现信号干扰，图像有轻幅晃动不清晰。2. 新职工澡堂管理交接班制度无上墙，更衣柜无按照区队细化编号管理。</p> <p>3. 副井底车场绕巷前方12米处防汛材料库无设置专职人员值守，物资台账记录无法查验。</p> <p>4. 21061回风掘进工作上副巷溜煤眼处无设置安全防护栏及警示标志。5. 21041采煤工作面回风上山段金属网及锚杆控制区有两处悬矸需处理。6. 21061回风掘进下副巷区域一处探放水点，当班探放水记录牌无挂设，缺少探眼深度、允许进尺等参数。</p>