

<b>行政相对人名称</b>	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
<b>统一社会信用代码</b> (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404052265211Y
<b>法定代表人</b>	陈广平(代理矿长)
<b>地 址</b>	平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南 1 千米
<b>行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)</b>	日常检查
<b>行政执法人员 (执法 证号)</b>	柴 涛: 16040124006 杜庆伟: 410404000015
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等
<b>行政检查内容</b>	1、机电硐室防火安全; 2、运输巷维修施工安全; 2、防瓦斯; 4、通风设施管理; 5、局部通风管理; 6、洒水降尘。
<b>行政检查时间</b>	2024-10 - 11 08:32:29——11: 33: 36
<b>行政检查地点</b>	宝丰嵩阳盛源煤业有限公司
<b>行政检查结果</b>	1.副井底中央电所 1 号变压器后面的电缆沟内有硬纸板、 编织袋等可燃物需清除。 2.井底车场绕巷连接轨道运输下山段巷道一侧水沟扩修 工程有两处裸露未加装盖板, 设置警示标志。 3.21 采区轨道运输下山 2 号栅栏位置一处临时停工区瓦 斯监测牌板破损, 需更换。

	<p>4.轨道巷与皮带运输联巷风门因扩修收尾工程未完工,造成管线孔及风门底坎(浮石)漏风。</p> <p>5.11 皮带运输平巷掘进下山段临近末端的风筒不规格,接头不严产生 1 处较大漏风。</p> <p>6.21041 综采工作面回风巷局部地段降尘不及时,煤尘较大。</p>
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备 注</b>	