

行政相对人名称	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404779428042L
法定代表人	佟胜欣
地址	石龙区宝山路与宝石路交叉口
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	刘金水、马延伟、李国宾、刘鲁峰，证件号码为 410404000070、410404000057、410404000075、 410404000071
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2023.9.7
行政检查地点	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
行政检查结果	1、加油区风险告知牌损坏需更换； 2、配电室操作工作牌损坏需更换； 3、三级教育培训台账学习人员无签到表；
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	