

行政相对人名称	平顶山市九云科技有限公司
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404MA45K1E69M
法定代表人	朱菽娇
地址	平顶山市石龙区龙河办事处贾岭村
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	李国宾、刘鲁峰, 证件号码为 <u>410404000075</u> 、 <u>410404000071</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2023.11.8
行政检查地点	平顶山市九云科技有限公司
行政检查结果	1、生产车间卷闸门拉链较短, 不便于停电使用; 2、破碎机皮带缺少防护罩, 破碎平台一侧缺少踢脚板; 3、车间配电箱缺少防触电警示标示
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	